## 全校廁所、盥洗室及更衣室防針孔檢測表(113年7月)

場館名稱 Venue	廁所 數包含 男女) Number of bathroom	偵測 結果 Result	鹽室更室量含女 Number of restroom	偵測 結果 Result	現場 Pict	
力行樓 Li-Hsing Building	8	0	2	0		
研究大樓 Research Building	6	0	6	0		
至真樓 Chih-Chen Building	4	0	2	0		

資訊館 Information Building	2	0		
活動中心 Student Activities Center	2	0		
大禮堂 Auditorium	2	0		
消防大樓 Fire Science Building	2	0		
舊科學館 Science Building	8	0		

博物館 World Police Museum (B3、B4)	4	0			LAT.
靶場 Shooting Range	5	0	1	0	
游泳池 Swimming Pool	2	0	2	0	
警技館 Multi-purpose Police Skill Gym	21	0	6	0	
射擊館 Shooting Scenarios Hall	15	0			

體育館 Gymnasium	2	0	2	0		
教學大樓 Teaching Building	36	0			THE REAL PROPERTY OF THE PARTY	
警英樓 Ching-Ying Building	28	0	14	0		
友誼樓 You-Yi Building	21	0	17	0	b state	が出動音

警賢樓 Ching-Hsien Building	10	0	10	0	が現場	
警光樓 Ching-Kuang Building	17	0	11	0		
蘭庭 Lan-Ting Building	6	0	6	0		
科學館 Science Building	6	0				
刑事鑑識 大樓 Investigative and Forensic Technology Building	16	0				

圖書(博					
物)館		_			
World	13	0		防針孔勤新	
Police					
Museum					

註:偵測結果正常請打「 $\bigcirc$ 」,有異常情形請打「X」

## 二級主管抽測情形(113年7月)

博物館 World Police Museum (B3、B4)	4	0			
警賢樓 Ching-Hsien Building	10	0	10	0	
警光樓 Ching-Kuang Building	17	0	11	0	

游泳池 Swimming Pool	2	0	2	0		
教學大樓 Teaching Building	36	0			DHALE	的射孔勤彩
圖書(博 物)館 World Police Museum	13	0				
科學館 Science Building	6	0				
刑事鑑識 大樓 Investigative and Forensic Technology Building	16	0				